

Distribution de : LES COMBES

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 10 mars 2026

Page 1/1

| Lieu de prélèvement | Date et préleveur | Terrain | | | | Laboratoire | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|--|--|----------------|----------------------|---------------|---|----|----|---|----------------|-------|-------|------|------|------|---|
| | | Chlore libre mg(Cl ₂)/L | Chlore total mg(Cl ₂)/L | pH unité pH | Temp. de l'eau °C | Bactériologie | | | | | Physico-chimie | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LES COMBES HABITATION PARTICULIERE | 04/03/2026 LDA48 | 0,25 | 0,26 | 8 | 7,2 | 0 | 0 | 44 | 89 | 0 | 459 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | 23,5 | <0,2 | |
| Limites de qualité en gras | maximum | | | 9 | | 0 | 0 | | | 0 | 1100 | | 0,1 | 50 | | | 1 |
| <i>Références de qualité en italiques</i> | minimum | | | 6,5 | | | | | | | 200 | | | | | | |

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence excessive de germes revivifiables.

Interprétations

La présence de bactéries revivifiables est un signe de dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau qui toutefois ne nécessite pas de mesure sanitaire particulière.

Préconisations

Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.

Distribution de : BARRE DES CEVENNES

Maître d'ouvrage : CC GORGES CAUSSES CEVENNES

Mende, le mardi 10 mars 2026

Page 1/1

| Lieu de prélèvement | Date et préleveur | Terrain | | | | Laboratoire | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|--|----------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| | | Chlore libre mg(Cl ₂)/L | Chlore total mg(Cl ₂)/L | pH unité pH | Temp. de l'eau °C | Bactériologie | | | | | Physico-chimie | | | | | |
| | | | | | | Bact. colliformes n/(100mL) | Esché- richia coli n/(100mL) | Flore à 22°C n/mL | Flore à 37°C n/mL | Entéro- coques n/(100mL) | Conduc- tivité µS/cm | Amo- nium mg/L | Nitrites mg/L | Nitrates mg/L | Dureté °f | Turbi- dité NFU |
| GROUPE SCOLAIRE DE BARRE INTERIEUR ETABLISSEMENT | 04/03/2026 LDA48 | 0,19 | 0,23 | 7,9 | 7,8 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 441 | <0,01 | <0,01 | <0,5 | 22,3 | 0,56 |
| Limites de qualité en gras <i>Références de qualité en italiques</i> | maximum minimum | | | 9 6,5 | | 0 | 0 | | | 0 | 1100 200 | | 0,1 | 50 | | 1 |

Afin de faciliter la lisibilité du bulletin sanitaire, le tableau ci-dessus ne reprend qu'une partie représentative des paramètres réalisés lors du contrôle sanitaire. Néanmoins l'interprétation des résultats tient compte de la totalité des paramètres échantillonnés. La quantification exhaustive des paramètres est consultable à la demande en mairie.

Conclusions

Résultats conformes, le jour du contrôle, aux limites de qualité en ce qui concerne les paramètres microbiologiques et physico-chimiques mesurés. Il faut cependant noter la présence de turbidité.

Interprétations

La présence de turbidité indique une présence anormale de matière en suspension, sans toutefois nécessiter des mesures sanitaires particulières.

Préconisations

Vérifier le bon état des ouvrages de captage et de stockage, notamment l'infiltration d'eau de ruissellement. Un nettoyage, une désinfection et un rinçage périodiques des ouvrages et du réseau d'adduction d'eau (chambre de captage, collecteur, bêche, réservoirs, conduites...) doit être réalisé au minimum une fois par an (article R 1321-56 du code de la santé publique), avec des produits autorisés (article R.1321-50 du même code). Effectuer des purges sur les antennes des réseaux où l'eau ne circule pas suffisamment.